

### Jauge à filtrage métallique

Permet de retrouver le pas de vis d'un filetage



301.0095

20 pas différents - métrique

### Jauge à filtrage en pouce

Permet de retrouver le pas de vis d'un filetage



301.0090

22 pas différents en pouce

### Jeu de tarauds HSS en 3 passes M3 à M12

DIN 352



Métal, Bois, Plastique DIN 338 N



336.0621

7 x Tailles de tarauds

M3 x 0,5 - M4 x 0,7 - M5 x 0,8 - M6 x 1,0

M8 x 1,25 - M10 x 1,5 - M12 x 1,75